



1. 多處焊盤不良



2. 錫膏焊盤過度覆蓋



3. 過孔有綠油堵住現象

